

Protokół nr 02/11/19 z dnia 12.11.2019 z przeprowadzonego przeglądu stanu dachu.

Data przeprowadzenia przeglądu: 12.11.2019

Adres: Sowińskiego 72d,72e,72f,72g, Szczecin

Zgłoszenie: sprawdzenie stanu blacharki, nasad kominowych, wyłazów, rynien. Wynik przeprowadzonej kontroli:

1. Powierzchnia dachu i obróbki blacharskie

- nie stwierdzono ubytków w poszyciu dachu - obróbka blacharska z jedną nieszczelnością - niektóre elementy ze śladami korozji
- dokumentacja fotograficzna: TAK

2. Rynny

- rynny czyste, drożne

- górne rynny z profilów ocynk w licznych miejscach ślady korozji - liczne nieszczelności w miejscach łączy

- dokumentacja fotograficzna: TAK

3. Nasady kominowe

- w miejscu przejścia przez czapę kominową odpowietrzników, małe nieszczelności
- dokumentacja fotograficzna: TAK

4. Wyłaz dachowy – stan dobry

- dokumentacja fotograficzna: TAK

5. Siatki zabezpieczające i kratki wentylacyjne

- na kominach siatki zabezpieczające kompletne

Zalecane prace:

1. Miejsca skorodowane zabezpieczyć farbą antykorozyjną 2 warstwy - łącznie ok 20 mb

2. Doszczelnić 6 szt. rur przechodzących przez czapę komina
3. Naprawić nieszczelności rynny- ok 10 szt.
4. Naprawić nieszczelność w obróbce blacharskiej

































