Protokół nr 01/11/19 z dnia 12.11.2019 z przeprowadzonego przeglądu stanu dachu.

Data przeprowadzenia przeglądu: 12.11.2019

Adres: Sowińskiego 72,72a,72b,72c, Szczecin

Zgłoszenie: sprawdzenie stanu blacharki, nasad kominowych, wyłazów, rynien. Wynik przeprowadzonej kontroli:

1. Powierzchnia dachu i obróbki blacharskie
- stwierdzono brak elementu pokrycia dachu - ok 3mb
- stwierdzono brak elementów płotków przeciwśniegowych – ok 2x 3mb - dokumentacja fotograficzna: TAK

2. Rynny
- rynny czyste, drożne

- dokumentacja fotograficzna: NIE

3. Nasady kominowe

   - brak dwóch daszków na odpowietrznikach
   - w miejscu przejścia przez czapę kominową odpowietrzników liczne nieszczelności i ubytki
   - dokumentacja fotograficzna: TAK

4. Wyłaz dachowy – stan dobry

   - dokumentacja fotograficzna: TAK

5. Siatki zabezpieczające i kratki wentylacyjne
- na kominach siatki zabezpieczające kompletne - brak jednej kratki wentylacyjnej

Zalecane prace:

1. Naprawić płotek przeciwśniegowy
2. Uzupełnić brakującą blachę, wzmocnić pozostałe elementy blacharki na dachu
3. Uszczelnić 23 szt. rur przechodzących przez czapę komina
4. Założyć brakujące daszki kominowe
5. Założyć brakującą kratkę wentylacyjną